

オイル等液体漏れ処理に関するご注意・ご案内

本庄サーキットにおいて走行中に車両整備不良によるトラブルが多くなっております。
コース場でのオイル漏れ・ガソリン漏れ・クーラント漏れ等は
ご自身を含め他車両を巻き込む事故に発展する危険性も多々あり、
コース清掃時間に非常に時間もかかることから、他の走行者の方にもご迷惑となります。

※オイル等液体漏れ時は早急にコース端やショートカットエリアに車両を止めて頂き
スタッフの救助をお待ちください。

液体漏れ時の走行中断につきましては、1分間の中断につき¥3,000-(1分)の料金をご請求させていただきますのでご了承下さい。



2019年5月より
液体漏れについても
クラッシュ共済が適用開始と
なりました。

ご希望の方は走行開始前までに
受付にてお申込ください。
※走行後の加入は出来ません。
クラッシュ共済詳細は別紙を
ご確認ください。